

QUALITE DES EAUX DE BAINADE

Contrôle sanitaire

Baignade : **PLAN D'EAU DE LAPEYROUSE**

Commune : LAPEYROUSE

prélevé le : 21/07/2026

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

Résultats des mesures de terrain

pH
Transparence Secchi

Résultats

valeur	unité
9,4	unité pH
0,15	m

Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli
Entérocoques intestinaux
Cyanobactéries toxigènes (en biovolume)
Microcystines
Anatoxines A
Saxitoxines
Cylindrospermopsines

Résultats

valeur	unité
<15	n/(100mL)
<15	n/(100mL)
46,127	mm3/L
0,18	µg/L
<0,15	µg/L
1,540	µg/L
0,11	µg/L

Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	1 800
100	660
1	
	0,3
	0,15
	30
	42

Conclusion sanitaire de l'ARS

Eau conforme aux normes bactériologiques. Présence de cyanobactéries toxigènes, avec un biovolume supérieur à 1 mm3/L. Une surveillance renforcée est mise en place par le responsable de la baignade et l'ARS. A ce stade la situation ne pose pas de problème pour la baignade. pH supérieur à 9, indiquant un risque d'eutrophisation. Transparence insuffisante pouvant créer des problèmes de sécurité.

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINADE

AVERAGE-QUALITY WATER

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

WASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

Classement du site (2022 à 2025) :
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE